
XVI398 FUNTOM 5 QUADROCOPTER QUICK START

ACHTUNG BEVOR SIE FLIEGEN

- (1) Wir empfehlen Ihnen ein Flugfeld zu suchen, dass eine Größe von mindestens 8m x 8m x 5m hat.
- (2) Achten Sie darauf, dass die Fernsteuerung und der Akku des Empfängers mit voller Leistung arbeiten.
- (3) Stellen Sie sicher, dass der Gashebel der Fernsteuerung sich an der untersten Position befindet, bevor Sie fliegen.
- (4) Vergewissern Sie sich, dass das Kabel zwischen dem Akku und dem Motor fest eingesteckt ist. Durch Schaukeibewegungen, während des Fluges, kann sich das Kabel lösen, und verursacht dadurch den Verlust des UFOs.




INSTALLIEREN DER BATTERIEN

Installieren der Batterien: Öffnen und entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Rückseite der Fernsteuerung. Dann installieren Sie 4 x 1.5V AA Batterien (nicht beinhaltet) in der Batteriebox und achten dabei auf die richtige Polarität.

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig installiert sind und achten auf die richtige Polarität.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.



DAS LADEN DES FLUGAKKUS



- Zum Laden verbinden Sie das Ladekabel mit dem Flugakku.
- Verbinden Sie den USB Stecker mit einem PC oder einem 5 Volt USB Ladegerät 3. Die Ladekontrolleuchte des Ladegerätes leuchtet bei vollem Ladezustand.



Die notwendige Ladedauer hängt von der der Restkapazität des Akkus ab und kann deshalb kürzer sein.

- Die Littium-Polymer Statner ent 17 in Spannung ist im Quadroopter bereib eingebaut. Halben Ser sich bilte an diese wichtigen Hinweise:

 -Verwenden Sie zum Laden unbedingt immer nur die passendes 158 Ladekabel (im Liefenunfang enthalbre). Lithium-Polymer Alkas können sich bei Überladung entsünderli

 Lithium-Polymer Alkas ind sowohl elektrisch als auch gegen Wältme entgifndlich: diese Alkas leiden unter Nässe, Überladun, Tiefendaden, zu hohen Steinnen, Betrieb bei zu hohen
- igröfer (0°C) oder zu reiedigen Temperaturen Bleiner (0°C). -Betreiten Sie den Copter endglichter nicht bei großer Kläte, das die Leistungsfällsigkeit nachlässt. -Vermeisden Sie einz Fellentlätung in genen Lapern im entderven Zustann schädigt oder zersführt die Zelle. Laden Sie diehalb die Batterien biltre gullentens alle is Norwale auf.
- Für Langzeitlagerung empfehlen wir teilweisen Erdladen und die Lagerung an einem trodkenen, küllen Ort. Laden nur unter stündiger Auflicht

FLUGVORBEREITUNG


- Schalten Sie die Fernsteuerung ein.
- 2. Setzen Sie den geladenen Akku in den Quadrocopter (Bild 1 u. 2) ein und verbinden Sie den Stecker des Akkus mit der Steckverbindung am Copter.
- 3. Bewegen Sie den linken Steuerhebel (Flughöhensteuerung) einmal komplett vor und zurück. Es ertönt ein Bestätigungssignal.
- 4. Nun ist der Copter mit der Fersteuerung verbunden und Sie sind bereit zum fliegen.




WICHTIGE NOTIZ: Nachdem Sie den Akku angeschlossen haben, muss der Copter auf einem flachen Untergrund stehen, damit sich der Kreisel (GYRO) auf dem Empfängerboard kalibrieren und aktivieren kann.

FLUGSTEUERUNG NORMALER MODUS


1. Flughöhe (Linker Steuerhebel)



Vorwärts/Rückwärts (Rechter Steuerhebel)



3. Seitwärts fliegen Rechter Hebe



4. Links/rechts Drehung





KALIBRIERUNG RESET

03/2017




ist der Copter abgestürzt oder fliegt nicht mehr kontrolliert, ist es erforderlich ein


Rekalibrierung durchzuführen. Zum Kalibrieren stellen Sie den Copter bitte auf eine ebene Fläche auf den Boden. Nachdem sich Fernbedienung und Copter verbunden haben, ziehen Sie beide Steuerhebel nach unten ganz nach links.

Der Vorgang wird durch Blinken der roten LED am Copter bestätigt.


FLUGTRIMMUNG



LUFTSALTO 3D-ROLLOVER



PROPELLERZUORDNUNG



Die Zuordnung der Propeller beim Austausch entnehmen Sie bitte dem obigen Bild.

CW = ClockWise - im Uhrzeigersinndrehend CCW= CounterClockWise - gegen den Uhrzeigersinn drehend

HINWEISE

Beenden des Flugbetriebes:

Wenn Sie den Flugbetrieb beendet haben, trennen Sie Steckverbindung zum Akku.

Wenn der Akku nach etwa 10 Minuten abgekühlt ist, können Sie ihn aufladen.

Auch dazu müssen Stecker und Kupplung gelöst sein.

Schilten Sie die Fernsteuerung aus. Kontrollieren Sie, ob die Rotorblätter unbeschädigt sind. Um Verletzungen zu vermeiden, tauschen Sie defekte Rotorblätter gegen neue.

Bei längeren Verwendungspausen:

Nehmen Sie bitte die Batterien aus der Fernsteuerung. Der Akku des UFOs verbleibt im Gerät, vergessen Sie aber bitte nicht, den Akku nach etwa 6 Monaten zu laden, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Hiernit erklärt die Firma:

Halogenkauf Lightech GmbH, Schlehenweg 4, 29690 Schwarmstedt,

dass sich das beschriebene Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung befindet sich auf der Rückseite.

Es handelt sich um eine Funkanlage der Klasse 1. Der Betrieb ist in allen Ländern der EU erlaubt.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen.

Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Hinweise nach Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

HALOGENKAUF Lightech GmbH Schlehenweg 4 29690 Schwarmstedt

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen.

Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:



Cd= Cadmium



Hg= Quecksilber



Pb= Blei



Li-po= Lithium





EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bevollmächtigter: HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH

representative: Schlehenweg 4

29690 Schwarmstedt

Deutschland

Hersteller: Shantou Chenghai JinXingDa Plastic Toys Factory

manufacturer: Add:Linghai Industrial Area, Batou, Chenghai, Shantou, Guangdong

Produktbezeichnung: JXD Quadrocopter

product title:

Artikel-Nummer: XVI398

article ref.-number:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

R&TTE Richtlinie: 2014/53/EU

EMV Richtlinie: 2014/30/EU

RoHS Richtlinie: 2011/65/EU

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

Normen / Spezifikationen: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

standards / specifications: EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 62311:2008

EN 50566: 2013+AC: 2014

EN 50581:2012

CE-Kennzeichnung: 2016

Application of CE-marking:

Unterzeichnet für und im Namen von: HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH

Signed for and on behalf of:

Ort, Datum: Schwarmstedt, den 10.03.2016

Place, Date:

Name, Funktion: Bernhard Stich, Geschäftsführer

name, function: